

Erledigt

Lenovo X1 Carbon 3the Gen. i7-5600U - 2the Baustelle

Beitrag von „Arkturus“ vom 2. Februar 2019, 20:09

Ich habe Mojave installiert, indem ich die Windowspartition verkleinert habe. Vollständige Installation, sowie Tausch WLAN-Adapter mache ich erst, wenn

- Audio,
- Batterieanzeige,
- Trackpoint
- Sleep / Wake
- Tasturbeleuchtung

richtig funktionieren.

Derzeit funktioniert HD5500 funktioniert und lässt sich auch skalieren. Touchpad funktioniert und auch der TouchScreen. Aber sonst eigentlich noch nichts.

Beim ausprobieren habe ich den Clover im Bootstick soweit verbogen, das Mojave zwar noch bootet, aber beim Umschalten auf den Grafiktreiber in Sleep geht. Lässt sich erst aufwachen, wenn die Powertaste mehrfach gedrückt wird.

~~Ich wollte noch einen Downgrade auf HS machen, jedoch reboottet der Installer mit Kernel Panic, nachdem das Mojave Volume gemountet wurde.~~

~~danach folgte noch :~~

~~Evtl. kann jemand mal in den Clover schauen und erkennen, was ich verbogen habe.~~

EDIT: Der Reboot wurde durch den Eintrag der ig-plattform -id ausgelöst. eine Fake-ID 0x12345678 hat das Problem gelöst. Also läuft z.Zt. das Downgrade auf HS.