

Erledigt

BCM20702A0 funkt nicht... Bitte um Hilfe...

Beitrag von „ryba“ vom 2. Februar 2019, 21:51

Hallo zusammen,

Es geht um ein ziemlich altes System (Ivy Bridge / H77N-WIFI, i7-3440, Clover, Mojave 10.14.3). Für diese Maschine hab ich ein BCM20702A0 Bluetooth Dongle gefunden, der eigentlich laut Foren ganz normal mit Rehabman KEXTs funktionieren sollte.

Aber bisjetzt blieben alle meine Versuche ohne Erfolg.

BT-Sektion zeigt nur den "nativen" BT-Device des Motherboards, der nie funktionierte, da Intel Chipset nicht unterstützt ist.

Der BT-Dongle zeigt sich nur unter USB-Sektion, aber nicht als BT-Device.

Es kann gut sein, dass beide meine Hände linke sind, oder dass ich die KEXTs falsch eingespielt habe...

Bitte um eure gemeinsame Hilfe.

Vielen Dank im Voraus!