

Erledigt

BCM20702A0 funkt nicht... Bitte um Hilfe...

Beitrag von „MacGrummel“ vom 2. Februar 2019, 22:59

Da sind sie dabei, das wäre korrekt. Patch und nonPatch passen wohl nie zusammen, In die EFI kämen dann BrcmPatchRAM2 und BrcmFirmwareData