

Erledigt

CPU-Temperatur nach Dual-Boot-Windows Installation

Beitrag von „toasta“ vom 3. Februar 2019, 19:56

Wenn das Teil im Bios schon so warm wird, kann es eigentlich nur am Kühler liegen. Vielleicht ist da was verrutscht.

Außer der Rechner steht jetzt auf der Heizung oder so. 😊

Glaube kaum, dass es was mit der Installation von Windows zu tun hat.