

Erledigt

Lenovo X1 Carbon 3the Gen. i7-5600U - 2the Baustelle

Beitrag von „griven“ vom 3. Februar 2019, 23:25

Check auch die [Bios Settings](#) noch mal so sollte eingestellt werden:

Main Menu	Sub 1	Sub 2	Sub 3
Config	>> Security	>> Security Chip	Security Chip [DISABLED]
		>> Fingerprint	Predesktop Authentication [DISABLED]
		>> Virtualization	Intel Virtualization Technology [DISABLED]
			Intel VT-d Feature [DISABLED]
		>> I/O Port Access	Wireless WAN [DISABLED]
			Memory Card Slot [DISABLED]
			Fingerprint Reader [DISABLED]
		>> Secure Boot Configuration	Secure Boot [DISABLED]
		>> Intel SGX	Intel SGX Control [DISABLED]
	>> Startup	UEFI/Legacy Boot [UEFI Only]	
		CSM Support [Yes]	