

**Erledigt**

# Lynnfield CPU + Gigabyte Mainboard-10 Jahre alt

**Beitrag von „roqueeee“ vom 4. Februar 2019, 11:25**

Hi Blacky,

hatte das gleiche Problem und es liegt wahrscheinlich daran, dass der ICH10 SATA-Chipsatz bei P55 ALPM (Agressive Link Power Managment) nicht richtig unterstützt und die AppleAHCIPort.kext dann eine Panic schiebt. Man kann ALPM per Kext-Patching deaktivieren.

Fündig geworden bin ich hier: [AppleAHCIPort.kext - insanelymac.com](http://insanelymac.com/appleahciport-kext-patching)

Code

1. Find --> 40600200
2. Replace --> 00000000
3. AppleAHCIPort

Seit dem keinerlei Panics mehr bei mir! Benutze übrigens nicht die AHCIPortInjector.kext, musst also gucken, ob es damit trotzdem geht!

Nur so aus Interesse: Speedstep hast du nicht mehr zum Laufen gebracht?

Grüße