

Erledigt

Lenovo X1 Carbon 3the Gen. i7-5600U - 2the Baustelle

Beitrag von „Arkturus“ vom 5. Februar 2019, 07:31

[griven](#) da muss ich erstmal dick entschuldigen. Asche auf mein Haupt.

schau mal in #14 ff. Ich hatte einen neuen [Thread](#) angelegt. Leider hat der Versuch, Moderatoren zu Hilfe zu rufen, um diesen Teil dorthin zu schieben, nicht gefruchtet.

Außerdem habe ich es unentschuldigbar unterlassen, die Hardware in die Signatur zu setzen.

vielleicht kannst Du ab Thead #13 oder #14 das in den [X1 3theGen. Thread](#) schieben.

Danke für Deine Mühe.

EDIT: WLAN mit funktioniert jetzt perfekt mit BCM94352Z DW 1560, welche heute eingetroffen ist. Bluetooth geht auch. Die Dell DW 1830 geht zurück.

Weiterhin kann ich ohne Reboot mit Inject Intel und ig-plattform-id 0x16160002 booten. Leider aber nur 7MB VRAM. Dazu habe ich erstmal alle Patches in ACPI deaktiviert.

Den Clover von heute füge ich bei. Der ist mit den Kexte vollgeladen, welche auf der im Thread #16 beschriebenen Seite für die config.plist empfohlen werden. Lediglich WLAN habe ich für die DW1560 angepasst.

Was sonst noch nicht geht muss ich noch auflisten.

EDIT-2: Nachdem ich jetzt MacOS aus Timemachine Wiederhergestellt habe, um meinen gewohnten Benutzeraccount mit allen Progs und Einstellungen zu haben, funktioniert es mit

dem Booten ohne Fake-ID mit gleicher EFI, ohne irgendwelche Änderungen wieder nicht mehr.

Der Ablauf ist allerdings anders. Bilder muss ich noch einstellen.

Ohne Worte.