

Erledigt

# HP Envy 6 1171-SG WLAN Probleme nach EFI Überarbeitung

Beitrag von „al6042“ vom 5. Februar 2019, 14:22

Bei der Karte handelt es sich um deine DW1510 die komplett OOB unter macOS läuft.

```
0x01 0x0102  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G  Y Y Y* N N N N (+HW1295)
0x01 0x0102  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G/W  Y Y Y Y Y Y Y (+HW0895)
0x01 0x0108  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G/W  N N N Y Y Y N (+HW08125)
0x01 0x0110  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G/W/W  Y Y Y Y Y Y Y -
0x01 0x0111  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G/W/W  Y Y Y Y Y Y Y (+HW0895)
0x01 0x0120  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G/W/W  N N Y Y Y Y Y/W 0001,2/0x004300 patch
0x01 0x0120  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G/W/W/WAC  Y Y Y Y Y Y N 0007/0x004300 patch
0x01 0x0121  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G/W/W/WAC  N N N Y Y Y N (+HW0822)
0x01 0x0122  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G/W  N N N Y Y Y Y (+HW08195)
0x01 0x0123  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G/W  N N N Y Y Y Y (+HW08125)
0x01 0x0123  WLAN PCIe 14e4-431b 80861012  A/G/W  N N N Y Y Y Y PW = 0x000040 patch
```

Deswegen wird auch direkt der AirPortBrcm4331.kext geladen.

