

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „Astral“ vom 5. Februar 2019, 20:39

Zu alt kann nicht sein, entweder passt die Karte nicht oder anderes Problem. Habe genau die 2 Kexte installiert, und keine Ausfälle mehr gehabt, seit mehr als 1 Monat, davor alles mögliche ausprobiert, DSDT Patches, boot args usw. hat alles nichts gebracht, immer wieder war BT nach dem Aufwachen nicht mehr da.

Hier meine Konfiguration.