

Erledigt

## Lenovo X1 Carbon 3the Gen. i7-5600U - 2the Baustelle

Beitrag von „Romsky“ vom 5. Februar 2019, 22:37

[Zitat von chmeseb](#)

EDIT: WLAN mit funktioniert jetzt perfekt mit BCM94352Z DW 1560, welche heute eingetroffen ist. Bluetooth geht auch. Die Dell DW 1830 geht zurück.

Hatte die DW1560 vorher auch in Betrieb. (Liegt noch hier). Hast du da keine Probleme in Windows 10? Mir ist mit der DW1560 immer Windows 10 eingefroren, ist ein bekanntes Problem ab einer bestimmten Windows 10 Version.

Nach einem Restore eines Images wird meist auch der Kernelcache erneuert. Daher wird, wie griven schon richtig vermutet, irgendeine KEXT aus /S/L/E geladen werden welche das booten wieder "brickt".