

**Erledigt**

## **Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A**

**Beitrag von „Astral“ vom 6. Februar 2019, 12:50**

Habe nur BrcmFirmwareData.kext und BrcmPatchRAM2.kext in S/L/E und in Clover unverändert installiert, repo wird bei mir nicht benötigt weiß nicht warum, ev. war das drin, dann habe ich das gelöscht, funktioniert trotzdem gut.

Die Karte \* ``[0a5c:216f]`` Dell DW1560 (4352/20702) schein mit diesen Kext getestet zu sein...

Aber der hat die Karte mit den selben ID wie ich. [Hier](#) gibt es auch andere Lösungsansätze, vielleicht die Probieren.

Wurde mich natürlich auch interessieren, da ev. geht der Kext mit zukünftigen Versionen nicht mehr.