

**Erledigt**

## **BCM20702A0 funkt nicht... Bitte um Hilfe...**

**Beitrag von „griven“ vom 7. Februar 2019, 22:05**

Das ist vollkommen normal das es nicht in der PCI Liste auftaucht denn ein Dongle ist ein USB Gerät und hat folgerichtig nichts unter den PCI Devices zu suchen 😊

Es kann schon sein das die aktuellen Versionen des BRCMPatchRAM die passende Firmware für die älteren USB Dongels nicht mehr an Board haben (es gibt auf der BitBucket Seite meine ich sogar einen Eintrag dazu) wenn dem so ist musst Du eine der älteren Versionen benutzen und daraus die Firmware extrahieren und in den Kext einsetzen.