

Erledigt

Installation von Hackintosh ohne mac

Beitrag von „CMMChris“ vom 7. Februar 2019, 23:33

Okay, muss ich nochmal drüber schauen. Komisch, dass nun auch Windows nicht mehr angezeigt wird. Während ich das mache, kannst du mal deine [BIOS Einstellungen](#) prüfen falls noch nicht geschehen:

Virtualisierung: Aktiviert
VT-D: Deaktiviert
XHCI Hand-Off: Aktiviert
Legacy USB Support: Aktiviert
IO Serial Port: Deaktiviert
Network Stack: Deaktiviert
XMP Profile: Profil 1 / Aktiviert
UEFI Boot: Aktiviert
CSM: Deaktiviert
Secure Boot: Deaktiviert
Fast Boot: Deaktiviert
OS Type: Other OS
Wake on LAN: Deaktiviert
IGPU: Deaktiviert
Grafik: PEG/PCIe Slot 1

Display Output: PCIe

Wenn es nicht alle Einstellungen gibt, dann ignoriere den entsprechenden Punkt erstmal.