

Complettes Case Eigenbau

Beitrag von „Nightflyer“ vom 8. Februar 2019, 00:03

[Zitat von derHackfan](#)

Edit: Der Fräser verbrennt nicht sondern wenn dann glüht er aus, das heißt die Temperatur steigt über PSK und der Kohlenstoffgehalt ist anschließend so gering dass das Umklappen von Flächen Raumzentrierung zurück zur Kubischen Raumzentrierung das Werkzeug vereinfacht gesagt weich macht.

Danke für den Aufrischungslehrgang in Metallurgie 😊

Ist schon klar, das sind Fräser für Holzwerkstoffe, aber ein Markenfräser schafft schon 2-3 mm Alu, aber diesen bekannten Baumarkt Sets 30 Fräser für einen 20er würde ich das auch nicht zumuten