

Erledigt

Lösung für Bluetooth-Probleme mit der DW1560, DW1830 und DW1820A

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 8. Februar 2019, 09:30

So, mir scheint, daß ich die Lösung gefunden habe: BrcmPatchRAM2__debug.kext!

Die Kext stammt wohl aus dem Tomatenforum und ist das Debug-Gegenstück zur normalen Release BrcmPatchRAM2.kext. Damit arbeite ich jetzt schon fast einen ganzen Tag, und das BT meines Hackbooks hat alles Sleeps erfolgreich überstanden.

Im Anhang darum nun die Kext.