

Erledigt

POwer Mac G4 Startet nicht mehr

Beitrag von „BW89“ vom 8. Februar 2019, 20:27

2022205 ist obere CPU (vom geschlossenen Case aus gesehen) und 202242 die untere.

Die WLP hab ich schon vorher drauf getan. Die Oberfläche ist einheitlich blank wie ein spiegle.

Da diese eine Noctua Paste ist wollte ich sie nicht entfernen (Schüler und Geld...)

Lg

EDIT: Kühler war bei jedem einschalten oben hab schon erfahrungen mit CPUs ohne gehabt (zwar ein Athlon aber der is tod). Hab ihn auch gut festgeschraubt (so fest wie möglich)

EDIT2: Die CPU mit dem stärkeren Rand riecht streng. Ich kann den geruch nicht zuordnen, aber er ist komplett anders wie jede andere durch Hitze gestorbene Elektronik.

Achso ich hab vergessen zu erwähnen zw. vor dem ersten einschalten mit dem Fehler hab ich das CD Laufwerk mit ner Büroklammer geöffnet um ne PPC Linux CD einzulegen und ich hab den Ram (256+512) mit 2 Riegeln aus Windows PCs (256+512) aufgerüstet (also von 768 auf 1536). Dieser ist aber wieder Draußen und der PPC hat nur seine originalen Riegel und Erweiterungskarten (ATI 7000 PCI und eine SCSI karte) HDD ist keine drin (hab kaum IDE HDDs und will die nicht schrotten)