

Mod BIOS via Programmer flashen

Beitrag von „ulli“ vom 9. Februar 2019, 13:49

Zitat von vviolano

ulli Das T430S hat einen zu kleinen Bios-Chip, Da passt die Programmer-Zange nicht drauf. Habe ich damals mit Sascha_77 beim Stammtisch ausprobiert.

ich dachte das hattet ihr schon probiert?! 