

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „Romsky“ vom 10. Februar 2019, 17:13

Das mit den nur 5000 Stück wurde doch längst dementiert. Um ehrlich zu sein kann ich mir nicht vorstellen dass es wirklich am BIOS liegt. Denn die ganzen Tests sagen ja dass die Karte gut funktionierte, unter Windows. Dass der Treiber noch korrigiert werden muss glaube ich sofort, verstehe dennoch nicht wie Ihr auf die Idee kommt dass das BIOS fehlerhaft sein soll. Das hätten andere doch auch mitbekommen.

Und die fahren alle UEFI ohne csm