

# Radeon VII im Hackintosh

**Beitrag von „DSM2“ vom 10. Februar 2019, 17:44**

Die BIOS Bezeichnungen von Hersteller zu Hersteller haben Abweichungen ja aber alle enthielten die selben Probleme wie die Referenzkarten.

Möchtest du mir nun erzählen, dass du zum Beispiel das bekannte Displayport Problem an nativem 4K nicht hattest, von denen alle betroffen waren ? Lediglich die MSI enthielt den Fix.

Ich habe die Powercolor selbst getestet und auch dort war das Bios fehlerhaft und der DP Fehler vorhanden.