

Erledigt

## Kaufberatung mATX-Hackintosh - iMac-Ersatz + Gaming

Beitrag von „GingerDee“ vom 10. Februar 2019, 21:21

Hey ich habe auch das B250M von MSI und einen 6600k eingebaut. Habe das selbe Problem. Unter 10.14.1 lief mein USB 3.0/3.1 vorne noch mit einem speziellen Kext aber jetzt leider auch nicht mehr. D.h. ich muss immer nach hinten krabbeln. Wie läuft dein System so im generellen? Bei mir eigentlich recht gut, außer das selten beim "erststart" die Performance gefühlt nicht gut ist , was aber nach nochmaligem starten verschwinden. Habe allerdings noch die RX480 eingebaut.

EDIT: Habs gefixt bekommen:

1: Patch

Comment: USB Port limit patch 10.14.1, 10.14.2

Name: com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find: 00 00 83 FB 0F 0F 83 8F 04 00 00

Replace: 00 00 83 FB 3F 0F 83 8F 04 00 00

2. Patch

Comment: USB port name 10.14.1 10.14.2 (credit ydeng)

Name: IOUSBHostFamily

Find: 83 E3 0F D3 E3 41 09 DF

Replace: 83 E3 3F D3 E3 41 09 DF