

Erledigt

Powermanagment i7-9700K

Beitrag von „Senor Burns“ vom 10. Februar 2019, 21:28

Moin!

Danke CMMChris für die Unterstützung und den Kext. Hab ich direkt ausprobiert. Beide in /Other gesteckt und noch PluginType rausgenommen.

Er taktet jetzt auch auf 1000 runter und ich würde sagen es ist leicht ruhiger geworden.Siehe Anhang.

Ich nehme aber mal an das hat immer noch Verbesserungspotential?

Auch hab ich mal die Einträge bei Drop Tables entfernt. Ohne Ergebnis...

PluginType rein= Wie ohne CpuFriend.

VG