

Erledigt

Neuer PC kompatibel mit Asus ROG Strix Vega 64 und i5 9gen ? (Mojave)

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. Februar 2019, 16:43

Undervolting funktioniert unter macOS nicht. Eine Anpassung der Spannung in der PowerPlayTable hat auf die Höhe der Spannung keine Auswirkung (Verbrauch bleibt immer gleich). Man kann offenbar nur die Regelung von macOS ein wenig beeinflussen. Setzt man z.B. dieselbe Spannung für alle Power States, reduziert sich das Coil Whine, wobei 1075mV hierfür der optimale Wert zu sein scheint. Wie oben geschrieben sind in der Tabelle optimale Default Settings gesetzt.