

Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „phialek“ vom 14. Februar 2019, 00:28

hab heute den tb3 zu tb2 adapter gekauft und der computer hat mit eingestecktem tb audio interface gar nicht in mac os gebootet sondern ist einfach ausgegangen. hab dann das kabel rausgezogen und die apollo twin treiber installiert. nachdem neustart hab ich das audio interface wieder eingestöpselt und neugestartet. der nuc hat das apollo twin interface sofort erkannt und ich konnte loslegen. komischerweise zeigt er bei über meinem mac immer noch keine thunderbolt treiber an, aber es läuft perfekt.

der monitor bei mir auf der arbeit läuft mit qhd und 75hz, der nuc hat das sofort erkannt und es funktioniert. das lustige ist, dass der monitor immer so ca 10 braucht bis er auf das hdmi signal reagiert, das heißt sobald er angeht ist mac os schon fast hochgefahren und man sieht den komischen intel nuc bildschirm und den clover bootloader gar nicht. eigentlich ganz geil.

aber bei mir zuhause hab ich immer noch keine 60hz an meinem tv. verstehe nicht warum mac os das nicht erkennt.