

Erledigt **Dell inspiron 5370**

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 15. Februar 2019, 18:17

Bei mir hat das leider nicht funktioniert, nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand ist das Touchpad wieder tot 😞 [Mieze](#) Setze mal das Häkchen unter Kernel and Kext Patches → DellSMBIOSPatch (IOREG zeigt MacBookPro15, statt MacBookPro15,2 an.)

Nachtrag: Terminalausgabe

Spoiler anzeigen

VoodooGPIOSunrisePointLP:: pin 27 cannot be used as IRQ - diese Fehlermeldung sehe ich auch, wenn ich die _CRS-Patches mit APIC Interrupt benutze.

