

Erledigt

T420S mit Sierra und externen Monitoren

Beitrag von „p100656“ vom 16. Februar 2019, 09:25

Nein, noch nie. Ich hab zwei von den T420s, ist bei beiden noch nie passiert. Ein Kollege hat die gleiche Installation. Auch der hat noch nie darüber geklagt. Ich las hier im Forum, dass das möglicherweise an der Menge installierten RAMs hängt. Hab jetzt 8GB drin und wie gesagt keine Probleme.

Das wirklich Einzige was ein bisschen störend ist, dass er im Akkubetrieb nach dem Sleepmode nicht wieder wirklich aufwacht. Er kommt zwar wieder zu sich, aber nach dem nächsten Mausklick, der wirklich eine Aktion auslösen soll, tut er nix mehr. Also in den Menüs rumklicken geht, Programm starten oder runterfahren geht nicht (mehr).