

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Februar 2019, 10:32

Der iMac Pro nutzt exakt denselben Treiber und ist sicherlich auch von den ganzen Bugs betroffen. Du merkst davon nur nichts, weil der Takt der GPU und des Speichers im Vergleich mit den Desktop Karten lächerlich gering ist (schau dir das VBIOS an). Außerdem nutzt Apple den SMC zur Lüftersteuerung, weshalb die fehlerhafte Steuerung der Vega Treiber keine Auswirkungen auf den iMac Pro hat.

Der iMac Pro zieht im Idle Betrieb zwischen 60 und 80 Watt unter macOS laut Nutzern. Vergleiche mit Windows finde ich leider nicht. Mir erscheint das aber auch als zu viel wenn ich meine Dual Vega Kiste unter Windows auch in diesen Bereich bringe.