

Erledigt

VEGA 56 - Lüfterregelung und Undervolting

Beitrag von „CMMChris“ vom 17. Februar 2019, 18:41

Ja das sagtest du ja bereits. Trotzdem muss es ja einen Grund geben warum die Lüfter Steuerung bei der Karte geht und bei anderen Karten nicht.

Edit: Gib mir mal bitte folgende Daten deiner Karte:

- Vendor & Device ID

- Subsystem Vendor & Device ID