

Erledigt

Probleme nach Wechsel auf Vega 56

Beitrag von „XyZaaH“ vom 19. Februar 2019, 12:26

Genau so gemacht wie von dir beschrieben, inklusive NVRAM Reset, folgendes ist dabei rausgekommen:



Achja, nach dem Fix wieder die EFI die heute hochgeladen habe genommen um ins system zu kommen, also praktisch die letzte die wirklich funktioniert hat, und wieder sehe ich, alle 10 Auslastungs Leds sind an, Temperatur ist hoch, die Abluft is auch wirklich heiß also könnte gut Hab jetzt mal alle Einträge bei Properties gelöscht und den Powerplay-Table aus

