

Erledigt

T420S mit Sierra und externen Monitoren

Beitrag von „p100656“ vom 21. Februar 2019, 13:07

Hallo,

den hibernatemode auf 0 zu setzen, hat (scheinbar) auch funktioniert. Zumindest wacht er nach dem Ruhezustand wieder auf und ist funktionsfähig. Wenn ich das richtig interpretiere, funktioniert entweder das Schreiben des RAM-Inhaltes auf die SSD nicht oder das Laden dessen nach Beendigung des Sleepmodes. Na gut, damit kann ich leben. Das heißt also, der RAM-Inhalt bleibt erhalten und der RAM muss weiter mit Energie versorgt bleiben, damit das mit dem Sleep Mode funktioniert. Richtig?

zum BIOS: nach dem Patch ist jetzt 8CET61WW (1.41) vom 18.02.2016 drauf.

Grüße