

Erledigt

MSI X58 Platinum und Mountain Lion

Beitrag von „tuxie“ vom 3. Februar 2013, 20:00

Mehrer Fragen.

1. hast du HPET im Bios aktiviert?
2. Nimm mal einen Ram raus so das er nicht im Tripple Channel Mode läuft
3. hast du schon eine smpbios.plist drin? Und steht die zufällig auf MacPro5,1 ? Wenn ja dann Lösche die kexti appletymcedriver.kext die macht bei x58 Boards im Tripplechannelmod manchmal Probleme.