

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „DSM2“ vom 23. Februar 2019, 09:45

[Romsky](#) : Also an meiner MSI Radeon VII ist mir kein Spulenfiepen aufgefallen aber bei dem krach der da von den Lüftern und zwei GPUs kam...

Grundsätzlich braucht man von Spulenfiepen aber auch noch nicht sprechen da:

a) ohne Acceleration macht sich das eh nicht bemerkbar (da eben kein Treiber)

b) selbst mit dem editieren der Kext und helper Karte bleibt es dabei, dass es eben kein nativer Treiber ist und demnach nicht aussagekräftig.

Man braucht auch keine Lösung dafür, zumal es hier nicht mit keiner Kext erledigt wäre, den der momentane Weg ist jedenfalls im UEFI Betrieb per helper Karte möglich.

Nativer Treiber soll angeblich spätestens in 10.14.4 Final drin sein, also Tee trinken und abwarten, wer weiß vielleicht tut sich ja auch schon was in der nächsten Beta.

[Gigamaxx](#) :

First of all you use Legacy Mode which is not comparable in any kind to my setup since I use UEFI.

Also I tried nearly everything even before you wrote this post and I can tell that there aren't any frame buffer assignment issues in UEFI Mode.

All ports works if a helper card is present and just by the way I always use Display Port and the screen also was plugged in in the first DisplayPort Connector after HDMI

but for testing purposes I tried the other outputs aswell and with my MSI Radeon VII every port works perfectly without any distortion and so on.

PS:

Don't get me wrong but I took a look in your EFI Folder... man you should clean a lot from it...

its really messed up!