

DSDT Finetuning für den Hacky V2

Beitrag von „Tepoo“ vom 23. Februar 2019, 14:45

Huhu,

ka wieso mir nicht angezeigt wurde das hier ne Antwort kam <.<

Also das mit dem USB Baum finde ich auch komisch, nur weiß ich nicht wie ich das fixen soll.

Ich hab die letzten Wochen viel an dem EFI ordner rumgebaut.

Habe unter anderem einige der aml dateien aus dem X299 auf github eingefügt. Seit dem laufen die Sensoren besser, im Systembericht wird vieles besser erkannt (PCI zum beispiel)

Sleep geht jetzt etwas besser. Er fährt komplett runter und bleibt auch aus, aber sobald ich ihn wieder hochfahren will per Maustaste drücken, rebootet er nachn paar sekunden.

Ich werd mal die neuen infos hochladen. maybe sieht man da besser was.