

Apple Airport Karten BCM943602CS & BCM94360CD mit PCI-E Adapter günstig in Asien bestellen

Beitrag von „chris-mac“ vom 23. Februar 2019, 18:24

Hab's geschafft, an meiner BCM943602CS Karte eines der drei Antennenanschlusskabel am kartenseitigen Stecker abzureißen. Saudumm. Es ist so filigran, dass eine Reparatur unmöglich zu sein scheint. Weiß jemand, wo ich einen Ersatz dafür erhalten kann?