

Erledigt

USB 3 Problem bei AMD Hackintosh

Beitrag von „ralf.“ vom 26. Februar 2019, 19:06

Der USB-Limit-Patch 10.13.6 hatte bei einem Ryzen gefunzt:

Comment Remove 15 port limit completely in 10.13.6

Name com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI

Find 837D880F 0F83A704

Replace 837D881A 0F83A704