

Einen Wunderschönen

Beitrag von „griven“ vom 27. Februar 2019, 21:10

Lang lang ist es her mit der HD5450 aber machbar ist es trotzdem 😊

Unter Sierra fehlt die Kombination aus Device und VendorID in den nötigen Kexten (AMD5000Controller.kext und RadeonX3000.kext) Du kannst Dich ja mal daran versuchen es in beiden einzutragen eigentlich sollte das klappen 😊

Ach ja 🙌🏻👋🏻 im 🍊 🍷