

Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „BADJACK“ vom 27. Februar 2019, 22:34

Habe meine GTX 760 gegen eine Vega56 Sapphire Pulse getauscht. Seit ich die neue Graka drin habe startet der Hacki sowol unter OSX als auch unter Windows nach dem Herunterfahren wieder neu. Ich kann somit das gute Stück nicht "ausschalten".

Die Grafikkarte wird unter OSX erkannt aber es scheint auch keine Hardwareunterstützung zu geben da alles ruckelt und langsam ist.

Habe mal meine EFI mit angehängt. NVRAM Reset hatte ich mal bereits durchgeführt und auch mal im Bios nach Einstellungen gesucht die sich vielleicht geändert haben.