

Erledigt

USB Ports auf dem ASRock z390 Phantom itx

Beitrag von „goetzman“ vom 28. Februar 2019, 12:56

Hallo,

leider komme ich nicht mehr weiter.

Die Installation hat ja wunderbar geklappt. Aber der Tausch der Wlankarte (Dell 1820A) die ja funktionieren sollte, hat nur Probleme gebracht. Ich habe Windows 10 und Mojave jeweils auf einer Festplatte und kann im Start das Betriebssystem auswählen.

Von der Karte under Mac habe ich mich schon verabschiedet, denn nach einem Windows start geht der Mac nicht mehr, genauer der Brdcom Treiber lässt sich nicht starten (lt. Clover start Log). Da hilft nur eine Bios Reset. Hab jetzt also ein Ethernet-Kabel fürs Internet. Die karte wollte ich im Mac deaktivieren indem ich den HS14 Intern gelöscht habe in der USB SSDT.

Davon lässt sich der Mac aber nicht beeindrucken. Auch die HS01+ HS 01 USB Anschlüsse die in der SSDT nicht aufgeführt sind, erscheinen in der IORegistry (Bild anbei). Was in aller Welt mache ich da falsch?

Ich habe mal die Efi angehängt. Und das Foto der IORegistry.

Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.