

Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „McRudolfo“ vom 28. Februar 2019, 13:31

Da du keine defaults.plist im Ordner EFI/Efi/Oz/ hast, wird die defaults.plist aus dem Ozmosis-ROM genutzt. Da diese wohl für die GTX optimiert war hast du jetzt Probleme durch die AMD-Grafik. Du solltest deine defaults.plist anpassen und nach EFI/Efi/Oz/ kopieren. Nach einem NVRAM-Reset wird dann diese genutzt.