

Erledigt

## DELL Vostro 430 Feintuning

**Beitrag von „g-force“ vom 28. Februar 2019, 16:48**

Das ist ja eine endlose Geschichte hier...

Wieso wird hier eigentlich an einer MBR-Installation experimentiert - es geht doch um [dieses Mainboard](#) ?

Am Rear-Panel sind übrigens nur USB 3.0 und 3.1 Anschlüsse - USB 2.0-Header sind vorhanden, müssten aber mit den Frontanschlüssen des Gehäuses verbunden werden.

Ich bitte mal um Aufklärung, bevor es sich hier nur im Kreise dreht ohne Lösung.