

Erledigt Vorschau reagiert nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 1. März 2019, 11:20

Dann fehlt dir auf den Ports der USB 2 Anteil. Ein USB Anschluss besteht aus zwei USB Ports, ein HS und ein SS. HS ist USB 2, SS ist USB 3.

Nimm am besten Hackintool um die eine USB Kext zu bauen: [Hackintool \(ehemals Intel FB-Patcher\)](#)

Du solltest übrigens versuchen im Port Limit (15) zu bleiben und keinen Port Limit Patch zu nutzen. Der Port Limit Patch kann die Funktion von USB stören, da hier System intern Arrays gesprengt werden können.