

Erledigt

Lenovo Thinkpad E580

Beitrag von „MacPeet“ vom 1. März 2019, 17:35

Ok, ich schaue mir den Dump noch genauer an, später. Bis dahin kannst Du folgendes versuchen.

Dein Audio ist laut Dump Conexant CX20753/4

Für dieses Device gibt es aktuell nur zwei Codec´s. LayoutID 3 und LayoutID 21. Beide kannst Du ja schon mal testen, bevor ich aktiv werde.

aktuelles Release Lilu und AppleALC in Deinen EFI/Clover/kexts/other/ und in der config.plist mittels CC KextInject auf "Yes" stellen, nicht auf "Detect".

Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du keine gepatchte DSDT hast, oder?

In dem Fall im CC die jeweilige LayoutID 3 bzw. 21 eintragen und den Haken bei FixHDA setzen. Evtl. Brauchst Du auch noch den DSDT-Patch im CC "HDAS to HDEF".

Soweit kannst Du schon mal versuchen, ob überhaupt was geht. Deinen Dump schaue ich mir noch genauer an am WE und melde mich dann.