

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Patricksworld“ vom 1. März 2019, 18:28

[Zitat von phialek](#)

Kannst du vielleicht mal nen link oder so posten von dem kabel für die header?

Hallo und ersteinmal Entschuldigung für die Späte Rückmeldung. Ich habe zur Zeit einfach viel zu viel um die Ohren. Aber werde mich an diesem Wochenende wieder einmal etwas mehr mit dem NUC beschäftigen.

Den Link veröffentliche ich gerne, sobald ich das Ganze getestet habe. Und das sollte an diesem Wochenende auch passieren. Der reine Adapter reicht auch noch nicht, denn ich muss erst auch noch nachsehen, welchen Port der interne Header belegt. Das sollte aber das Wochenende passieren und ich werden dann den USB-Kext entsprechend anpassen, bzw die SSDt.


[Zitat von DSM2](#)

es liegen aber 60 HZ an und das an zwei Monitoren!

Ok. Wie ich vermutet hatte lag es tatsächlich an meinem USB-Adapter. Mit einem kompatiblen Kabel was diese Woche eingegangen ist, laufen jetzt tatsächlich beide Monitore mit 60 Hz, was dann wohl jetzt endgültig heißt das Thunderbolt funktionieren sollte, wie du gesagt hast.



Und auch an den Monitoren werden die 60Hz in der Info angezeigt.



MFG Patrick