

Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „BADJACK“ vom 1. März 2019, 22:21

Habe doch die Defaults.plist mittlerweile in die EFI gepackt. Aber die scheint ja nicht geladen zu werden. Denn es wird immer noch der "normale" iMac angezeigt und nicht der Pro. Kannst Dir ja mal die aktuelle EFI ziehen und schauen ob vielleicht was nicht passt.