

Umsetzung prüfen

## Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „BADJACK“ vom 1. März 2019, 22:26

Was stimmt dort nicht? Das ist die defaults.plist von Hackfan. Habe eben mal geschaut ob die EFI passt und habe die DSDT wieder reinkopiert da ich ja keinen Sound hat nach dem ich diese entfernt hatte und jetzt habe ich wieder Sound somit müsste die EFI-Partion passen, oder?