

Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2019, 02:11

[derHackfan](#) Habe ja oben schon geschrieben dass die Vega eigentlich gar nichts braucht (vom Thema Lüftersteuerung mal abgesehen). iMacPro1,1 ist korrekt und ist für die Karten die beste Wahl (DRM, Vorschau, Performance). IGPU sollte komplett deaktiviert sein. Wie Ozmosis Auswirkungen auf die Funktion der Karte haben soll erschließt sich mir nicht. An der Stelle würde mich mal ein IOReg Auszug interessieren. Aber bitte mit IOJones damit ich was damit anfangen kann, nutze den alten IORegistryExplorer nicht.