

Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „derHackfan“ vom 3. März 2019, 09:57

Du hast auf Seite 1 geschrieben dass du das UEFI/BIOS selber mit Ozmosis ausgestattet hast, dann kommt es darauf an welche Files du verwendet hast, ich musste für 10.14.3 und 10.14.4 Beta völlig neu anfangen.