

Umsetzung prüfen

Hardwarebeschleunigung Vega56 geht nicht

Beitrag von „CMMChris“ vom 3. März 2019, 17:20

rubenszy Die Config aufzuräumen steht noch aus wie du den vorigen Nachrichten entnehmen kannst. iMacPro1,1 ist durchaus die richtige Wahl für das System. Es gibt Konstellationen wo die Grafikkarte wichtiger ist als der Prozessor und das ist bei den Vega Karten der Fall. Mit einem anderen SMBIOS muss man wieder an einigen Stellen herumpatchen was absolut unnötig ist wenn es mit dem iMacPro1,1 perfekt läuft. Lass mich mal machen und mäßige deinen Tonfall...