

**Erledigt MSI Z170A, i7-6700K, Radeon RX570, Erste Hackintosh - Probleme bei der Installation**

**Beitrag von „Teoligant“ vom 3. März 2019, 17:22**

Hello und Danke.

Ja, ich hatte vergessen zu schreiben: das BIOS wurde auf die aktuellste Version geflasht. Ich habe schon ein paar (Dutzend 😊) Seiten in Internet gelesen und Videos angeschaut und habe mich an die "empfohlene" Einstellungen in BIOS gehalten:

Load XMP Setting	XMP 2.0 Profile 1
IGPU Multi-Monitor	Enabled
Share Memory	128 MB
Primary Graphic Adapter Onboard	
SATA Mode Selection	AHCI
Serial Port	Disabled
Legacy USB Support	Enabled
XHCI Hand-off	Enabled
Secure Boot	Disabled
Fast Boot	Disabled