

Erledigt

Kein LAN auf Asrock Z68 pr03 gen3 während der Installation

Beitrag von „derHackfan“ vom 4. März 2019, 22:50

[Zitat von AuSch](#)

welches Problem meinst du?

Das ASRock Problem, so will ich es mal vereinfacht nennen.

[Zitat von g-force](#)

diese merkwürdige Grafik des BIOS

Jau, das kenne ich bei ASRock von P67 über Z77, Z87, Z97 bis Z170 (und) sollte aber nicht weiter ins Gewicht fallen, ich meine es dreht sich um das übliche Problem dass Clover irgendwie in den NVRAM geschrieben werden muss, also entweder über die Clover Optionen "add bla bla bla" oder über die Shell "bcfg add boot bla bla bla", ansonsten geht das booten von macOS nach wie vor nur über den USB Stick.