

**Erledigt**

## **Hackintosh Build**

**Beitrag von „griven“ vom 5. März 2019, 00:03**

Naja dann muss Du ggf. mal die Ports durchprobieren und wenn das alles nicht hilft würde ich vorschlagen Du besorgst Dir ein Kabel für den USB2 Header auf dem Board und schließt den Stick für die Installation daran an. Das die USB3.1 Ports bei der Installation Probleme machen haben wir nicht das erste mal insbesondere bei ASROCK Boards nicht...